

电工实训安全操作规程

- 1、学生进入实训室操作前，必须进行安全技术教育并经考核合格后方可进入实训室操作。
- 2、学生实习时，必须穿戴好规定的安全保护用品，如电工鞋、工作服等。
- 3、实训室内的任何电器设备，未经验电，一般视为有电，不准用手触及。
- 4、电器设备及配电干线检修，按操作规程进行，先切断设备总电源，挂上报警牌，验明无电后，方可进行操作。
- 5、各种开关、电器设备，禁止堆放易燃物品和加工零件，如发现不安全情况，应及时报告老师，以便采取措施。
- 6、学生实习时，必须严格按照工艺要求操作，不得做与生产实习无关的事，并保持车间整洁。
- 7、主电控柜电源由指导教师控制，禁止学生合闸。
- 8、线路接完并经仔细检查后报告指导教师，经指导教师同意后方可合闸送电。
- 9、严禁带电接线。
- 10、严禁用手和工具接触带电部分。
- 11、拆线前要先切断电源。
- 12、实训中发现异常现象（声响、发热、发臭等）应立即切断电源并报告指导教师。
- 13、万一发生事故，应立即向中心领导报告，保持现场。中心要及时召开现场分析会，对事故开展分析。
- 14、离开实训室前，每个学生必须关闭工作台电源，认真清点工具和材料，整理工作台，并锁好抽屉，保持实习场地卫生清洁，经老师同意后方可离开。
- 15、实习完毕后清点工具并将导线整理妥善，丢失或损坏按相关规定赔偿。

